

91° 48' 0" W


91° 39' 0" W

91° 30' 0" W

91° 21' 0" W

MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-001


- RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
- RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- RUTA A CARGO D.G.C.




14° 24' 0" N

14° 15' 0" N

14° 6' 0" N



MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-003



90° 36' 0" W


**MANTENIMIENTO 2018
TERRACERIA T-004**

0 5 10 Km.

COVIAL

Legend:


- RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
- RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- RUTA A CARGO D.G.C.



14° 51' 0" N


14° 42' 0" N

4° 33' 0" N


COVIAL



91° 3' 0" W

-  RUTA EN MANTENIMIENTO
 RUTA PAVIMENTADA
 RUTA NO PAVIMENTADA
 LIMITE DEPARTAMENTAL
 RUTA A CARGO D.G.C.





91° 12' 0" W

 RUTA EN MANTENIMIENTO
 RUTA PAVIMENTADA
 RUTA NO PAVIMENTADA
 LIMITE DEPARTAMENTAL
 RUTA A CARGO D.G.C.





14° 51' 0" N



**MANTENIMIENTO 2018
TERRACERIA T-007**

91° 39' 0" W

 RUTA EN MANTENIMIENTO
 RUTA PAVIMENTADA
 RUTA NO PAVIMENTADA
 LIMITE DEPARTAMENTAL
 RUTA A CARGO D.G.C.




14° 51' 0" N

14° 42' 0" N

91° 48' 0" W

— RUTA EN MANTENIMIENTO
— RUTA PAVIMENTADA
— RUTA NO PAVIMENTADA
— LIMITE DEPARTAMENTAL
— RUTA A CARGO D.G.C.




15° 0' 0" N

14° 51' 0" N



14° 42' 0" N


COVIAL


MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-010





- RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
- RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- RUTA A CARGO D.G.C.






MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-011

-  RUTA EN MANTENIMIENTO
-  RUTA PAVIMENTADA
-  RUTA NO PAVIMENTADA
-  LIMITE DEPARTAMENTAL
-  RUTA A CARGO D.G.C.



MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-012

-  RUTA EN MANTENIMIENTO
-  RUTA PAVIMENTADA
-  RUTA NO PAVIMENTADA
-  LIMITE DEPARTAMENTAL
-  RUTA A CARGO D.G.C.



12° 0' W

91° 3' 0" W

90° 54' 0" W

90° 45' 0" W

90° 36' 0" W

15° 45' 0" N



15° 36' 0" N

15° 27' 0" N

15° 18' 0" N



MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-013

- RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
- RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- RUTA A CARGO D.G.C.




MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-014




- RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
- RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- RUTA A CARGO D.G.C.



MANTENIMIENTO 2018
TERRACERIA T-015






MANTENIMIENTO 2018
TERRACERIA T-016






MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-017

-  RUTA EN MANTENIMIENTO
-  RUTA PAVIMENTADA
-  RUTA NO PAVIMENTADA
-  LIMITE DEPARTAMENTAL
-  RUTA A CARGO D.G.C.





MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-018

-  RUTA EN MANTENIMIENTO
-  RUTA PAVIMENTADA
-  RUTA NO PAVIMENTADA
-  LIMITE DEPARTAMENTAL
-  RUTA A CARGO D.G.C.




-  RUTA EN MANTENIMIENTO
-  RUTA PAVIMENTADA
-  RUTA NO PAVIMENTADA
-  LIMITE DEPARTAMENTAL
-  RUTA A CARGO D.G.C.


MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-019



MANTENIMIENTO 2018
TERRACERIA T-020




- RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
- RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- RUTA A CARGO D.G.C.





89° 42' 0" W

	RUTA EN MANTENIMIENTO
	RUTA PAVIMENTADA
	RUTA NO PAVIMENTADA
	LIMITE DEPARTAMENTAL
	RUTA A CARGO D.G.C.





16° 12' 0" N

MANTENIMIENTO 2018
TERRACERIA T-022



MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-023

-  RUTA EN MANTENIMIENTO
-  RUTA PAVIMENTADA
-  RUTA NO PAVIMENTADA
-  LIMITE DEPARTAMENTAL
-  RUTA A CARGO D.G.C.



89° 51' 0" W

89° 42' 0" W


89° 33' 0" W

89° 24' 0" W

89° 15' 0" W

MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-024


- RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
- RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- RUTA A CARGO D.G.C.




16° 12' 0" N

16° 3' 0" N


15° 54' 0" N



MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-025



- RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
- RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- RUTA A CARGO D.G.C.



89° 42' 0" W


89° 33' 0" W

89° 24' 0" W

89° 15' 0" W

89° 6' 0" W

MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-026




15° 9' 0" N

15° 0' 0" N


14° 51' 0" N

89° 15' 0" W




89° 42' 0" W

 RUTA EN MANTENIMIENTO
 RUTA PAVIMENTADA
 RUTA NO PAVIMENTADA
 LIMITE DEPARTAMENTAL
 RUTA A CARGO D.G.C.



90° 18' 0" W 90° 9' 0" W 90° 0' 0" W

**MANTENIMIENTO 2018
TERRACERIA T-029**



15° 0' 0" N
14° 51' 0" N
14° 42' 0" N

	RUTA EN MANTENIMIENTO
	RUTA PAVIMENTADA
	RUTA NO PAVIMENTADA
	LIMITE DEPARTAMENTAL
	RUTA A CARGO D.G.C.




90° 0' 0" W

89° 51' 0" W

89° 42' 0" W

89° 33' 0" W

MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-030




14° 33' 0" N


14° 24' 0" N

14° 15' 0" N



MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-031




MANTENIMIENTO 2018
TERRACERIA T-032



MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-033




MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-034




91° 21' 0" W 91° 12' 0" W 91° 3' 0" W 90° 54' 0" W 90° 45' 0" W

MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-035

- RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
- RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- RUTA A CARGO D.G.C.



14° 24' 0" N
14° 15' 0" N
14° 6' 0" N
13° 57' 0" N




91° 30' 0" W

91° 21' 0" W

91° 12' 0" W

- RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
- RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- RUTA A CARGO D.G.C.

MANTENIMIENTO 2018
TERRACERIA T-036



EL RETIRO

GUIARRA

VAQUILITO

B

09-S

LAS PILAS

EL PORVENIR

LOLITA

VILOMA

ZOMPOPERO

EL FLOR

RD
REU-03


NUEVA CANDELARIA

EL PIÑON

RD
REU-03

LAS VICTORIAS

SAN JUAN
EL HUMEDO




14° 33' 0" N

14° 24' 0" N

14° 15' 0" N

14° 6' 0" N

[illegible]

The map displays the area around Acatepec, Chiapas, Mexico. A green line indicates the route under maintenance, starting from the north and heading south through Acatepec, San Francisco Buena Vista, and Yeopocapa. Other roads are shown in red (paved), yellow (unpaved), and orange (under construction or maintenance). The map includes a compass rose in the top left corner and a scale bar in the bottom left corner. A legend in the bottom right corner explains the road types and departmental boundaries. The COVIAL logo is visible in the bottom right corner.

Legend:

- RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
- RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- RUTA A CARGO D.G.C.

COVIAL

The map displays the area around Acatepec, Chiapas, Mexico. A green line indicates the route under maintenance, starting from the north and heading south through Acatepec, San Francisco Buena Vista, and Yeopocapa. Other roads are shown in red (paved), yellow (unpaved), and orange (under construction or maintenance). The map includes a compass rose in the top left corner and a scale bar in the bottom left corner. A legend in the bottom right corner explains the road types and departmental boundaries. The COVIAL logo is visible in the bottom right corner.

Legend:

- RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
- RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- RUTA A CARGO D.G.C.

COVIAL

-  RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
-  RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
-  RUTA A CARGO D.G.C.



- RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
- RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- RUTA A CARGO D.G.C.

MANTENIMIENTO 2018
TERRACERIA T-038

RD
TOT-22

RD
TOT-23

TOT-03

CA-01-OCC



RD
SOL-02

RD
SOL-13

RD
SOL-08

RD
SOL-10

RD
SOL-08




91° 30' 0" W

91° 21' 0" W


MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-039

-  RUTA EN MANTENIMIENTO
-  RUTA PAVIMENTADA
-  RUTA NO PAVIMENTADA
-  LIMITE DEPARTAMENTAL
-  RUTA A CARGO D.G.C.




14° 51' 0" N


14° 42' 0" N



MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-040



- RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
- RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- RUTA A CARGO D.G.C.





90° 54' 0" W

90° 45' 0" W

90° 36' 0" W

90° 27' 0" W

MANTENIMIENTO 2018
TERRACERIA T-041



15° 54' 0" N

15° 45' 0" N

15° 36' 0" N




89° 51' 0" W

89° 42' 0" W


89° 33' 0" W

MANTENIMIENTO 2018
TERRACERIA T-042



16° 39' 0" N

16° 30' 0" N




89° 42' 0" W

89° 33' 0" W

89° 24' 0" W


MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-043

-  RUTA EN MANTENIMIENTO
-  RUTA PAVIMENTADA
-  RUTA NO PAVIMENTADA
-  LIMITE DEPARTAMENTAL
-  RUTA A CARGO D.G.C.




16° 21' 0" N

16° 12' 0" N



89° 33' 0" W




88° 57' 0" W


88° 48' 0" W

88° 39' 0" W

88° 30' 0" W

MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-045


-  RUTA EN MANTENIMIENTO
-  RUTA PAVIMENTADA
-  RUTA NO PAVIMENTADA
-  LIMITE DEPARTAMENTAL
-  RUTA A CARGO D.G.C.



15° 36' 0" N

15° 27' 0" N

15° 18' 0" N





89° 15' 0" W

CA-10

JEZALTEPEQUE

ESQUIPULAS


CONCEPCION LAS MINAS





15° 0' 0" N

14° 51' 0" N

MANTENIMIENTO 2018
TERRACERIA T-047




MANTENIMIENTO 2018
TERRACERIA T-048



- RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
- RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- RUTA A CARGO D.G.C.

MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-049



90° 54' 0" W

90° 45' 0" W

14° 15' 0" N

14° 6' 0" N

13° 57' 0" N

- RUTA EN MANTENIMIENTO
- RUTA PAVIMENTADA
- RUTA NO PAVIMENTADA
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- RUTA A CARGO D.G.C.

MANTENIMIENTO 2018 TERRACERIA T-050

